






問題③



全然変わっていない
→空乏層電圧はもっと上

-2000Vまでやってみた



まだ全空乏化していないと思われる